

LISTE DES OUVRAGES DE RETENTION DES STOCKAGES DE RESIDUS DE TRAITEMENT DES MINERAIS D'URANIUM
(Orano Mining)

1- Nom de l'ouvrage	2 - Localisation Commune Département/Pays	3 - Propriétaire	4 - Statut	5 - Année de démarrage de l'exploitation	6 - Année de fermeture	7 - Matériaux et Méthode de construction	8- Dimensions (m) Hauteur max/ longueur	9- Tonnage résidus stockés (Mt)	10- Volume prévisionnel ajouté de résidus dans les 5 prochaines années (Mt)
Bois Noirs Limouzat	St Priest la Prugne (42)	Orano Mining = 100 %	Fermé	1958	1980	Stériles miniers / Verticale	42/508	1,3	0
Ecarpière	Gétigné (44)	Orano Mining = 100 %	Fermé	1958	1990	Sables cyclonés / Verticale puis amont	60/1 100	11,5	0
Brugeaud	Bessines sur Gartempe (87)	Orano Mining = 100 %	Fermé	1978	1987	Sables cyclonés / Amont et verticale sur les parties latérales	22/500	7,3	0
Lavaugrasse	Bessines sur Gartempe (87)	Orano Mining = 100 %	Fermé	1958	1978	Sables cyclonés / Verticale	36/1 400	7,5	0
Montmassacrot	Bessines sur Gartempe (87)	Orano Mining = 100 %	Fermé	1987	1990	Sables cyclonés / Verticale	20/200	0,7	0
Bernardan	Jouac (87)	Orano Mining = 100 %	Fermé	1978	2001	Stériles miniers / Verticale	22/1 700	1,9	0
St Martin du Bosc	Bosc et Soumont (34)	Orano Mining = 100 %	Fermé	1978	1997	Stériles miniers / Verticale puis amont	45/400	4,1	0
Bertholène	Bertholène (12)	Orano Mining = 100 %	Fermé	1985	1991	Stériles miniers / Verticale	50/110	0,5	0
Saint Pierre du Cantal	St Pierre du Cantal (15)	Orano Mining = 100 %	Fermé	1976	1985	Stériles miniers / Verticale	15/140	0,6	0
COMUF	Mounana (Gabon)	Orano Mining = 75 % Etat Gabonais = 25 %	Fermé	1990	1997	Stériles miniers / Verticale + aval	13/200	0,7	0
SOMAÏR	Arlit (Niger)	Orano Mining = 63,4 % SOPAMIN = 36,6 %	En exploitation	1971	-	Stériles miniers / banco / Verticale	de 5 à 11/3 500	23	4
COMINAK	Akokan (Niger)	Orano Mining = 34 % SOPAMIN = 31 % OURD = 25 % ENUSA = 10 %	En exploitation	1978	-	Stériles miniers / banco / Verticale	de 5 à 11/1 400	18	0,7

11- Date de la dernière visite de l'expert	13- Facteur de sécurité (selon la recommandation géotechnique > 1,5)	14- Quelle réglementation est appliquée ?	15- Historique des incidents concernant la stabilité de l'ouvrage	16- Surveillance interne / externe	17- Etudes de danger ?	18- Existe t il un plan de réaménagement ?	19- Etudes de résistance aux événements climatiques extrêmes ?	20- Autres informations et documentation ?
2018	1,6	Réglementation française et internationale	-	Inspection, entretien, topo, piézo / visite expert/an, visite Administration	oui	Réaménagé / Lame d'eau (18 ha)	non	Rapport expert
2015	2,76	Réglementation française et internationale	-	Inspection, entretien, topo, piézos, débits / visite expert (5 ans)	non - pas demandé par la réglementation	Réaménagé / Couverture solide	non	Rapport expert
2015	2,07	Réglementation française et internationale	-	Inspection, entretien, topo, piézo / visite expert (5 ans)	non - pas demandé par la réglementation	Réaménagé / Couverture solide	non	Rapport expert
2015	2,76	Réglementation française et internationale	-	Inspection, entretien, topo, piézo / visite expert (5 ans)	non - pas demandé par la réglementation	Réaménagé / Couverture solide	non	Rapport expert
2015	1,69	Réglementation française et internationale	-	Inspection, entretien, topo, piézo / visite expert (5 ans)	non - pas demandé par la réglementation	Réaménagé / Couverture solide	non	Rapport expert
2015	1,81	Réglementation française et internationale	-	Inspection, entretien, topo, piézo / visite expert (5 ans)	non - pas demandé par la réglementation	Réaménagé / Couverture solide	non	Rapport expert
2017	1,53	Réglementation française et internationale	-	Inspection, entretien, piézo, débit / visite expert (5 ans)	non - pas demandé par la réglementation	Réaménagé / Couverture solide	non	Rapport expert
2017	1,96	Réglementation française et internationale	-	Inspection, piézo, débit / visite expert (5 ans)	non - pas demandé par la réglementation	Réaménagé / Couverture solide	non	Rapport expert
2017	3,14	Réglementation française et internationale	-	Inspection, entretien / visite expert (5 ans)	non - pas demandé par la réglementation	Réaménagé / Couverture solide	non	Rapport expert
2017	-	Recommandations internationales	-	Inspection, entretien, topo, débits / visite expert (5 ans)	non	Réaménagé / Lame d'eau (20 ha)	non	Rapport expert
-	-	Recommandations internationales	2010 : épandage à l'intérieur du site industriel	Inspection, niveaux	non	Petite lame d'eau et formation croute par assèchement	non	-
-	-	Recommandations internationales	-	Inspection, niveaux	non	Petite lame d'eau et formation croute par assèchement	non	-